

苏州工业园区校园和校车 安全专业委员会简报

第 3 期

苏州工业园区校园和校车安全专业委员会 2019 年 2 月 28 日

本期要目:

- 园区教育局对西安交通大学苏州附属中学等六所学校开展开学前校园安全检查
- 园区教育局联合第三方维护单位对景城学校等五所学校开展开学前校园安全检查
- 苏州市教育局对园区西安交通大学苏州附属中学等三所学校进行开学前校园安全及疫情防控专项督查

园区教育局对西安交通大学苏州附属中学等六所学校开展开学前校园安全检查

2月20日下午，苏州工业园区教育局对西安交通大学苏州附属中学等六所学校开展开学前校园安全检查。

本次检查的重点主要有学校保安假期值守情况、技防设备和消防设备运行情况、报警系统使用情况、疫情防控准备情况等方面，从检查来看，总体情况良好，学校均做到校级领导带班值守，积极处置各类问题。主要存在的问题有：1. 南师大幼儿园门岗管理不到位，发现有使用两件以上大功率电器现象，存在严重安全隐患；2. 南师大幼儿园、二十一世纪幼儿园保安未穿制服上岗；3. 西附初中（原十中校区）消防主机有多条故障反馈单未做处理；4. 二十一世纪幼儿园使用耳温枪测温，存在交叉传染隐患；5. 方洲小学保安履职能力不足，业务不熟练，多处监控点位故障黑屏。

园区教育局联合第三方维护单位对景城学校等五所学校开展开学前校园安全检查

2月21日下午，苏州工业园区教育局联合第三方维护单位对景城学校、奇智宝贝绿地幼儿园、九龙仓幼儿园、太阳星辰幼儿园、昂立幼儿园开展开学前校园安全检查。

从现场检查来看，学校（幼儿园）多存在保安履职不足、业务不熟练、安全维护监管不力、安全巡检不到位、设备运行有故障、疫情

防控基础物资配置不齐全等问题，主要存在的问题有：

一、景城学校

1. 新建楼 2 处监控黑屏，已报修工程维保单位；
2. 水泵房消火栓阀门锈蚀，长时间未保养和点检，灭火器过期；
3. 地下车库消防水阀锈蚀、漏水。

二、奇智宝贝绿地幼儿园

1. 消控显示屏未开启，连带烟感断电无运作；
2. 一处监控故障黑屏。

三、九龙仓幼儿园

1. 门岗业务不熟练，外访人员登记流程不清晰；
2. 门岗测温设备故障，无备用，无应对措施；
3. 监控室堆积杂物。

四、昂立幼儿园

1. 门岗业务不熟练，外访人员登记流程不清晰，履职能力不足；
2. 门岗测温设备未配置，没有应对措施；
3. 二月消防过保；
4. 更换的监控设备未及时处置；
5. 开学前的疫情防控准备工作不到位。

以上问题将直接反馈学校主要领导，责令限 3 天内完成整改，并完成闭环反馈工作。

苏州市教育局对园区西安交通大学苏州附属中学等三所学校进行开学前校园安全及疫情防控专项督查

2月26日下午，苏州市教育局三级调研员陶旭东一行对园区西安交通大学苏州附属中学、西安交通大学苏州附属初级中学、星慧幼儿园进行开学前校园安全及疫情防控专项督查。强调各学校要加强疫情防控阶段的校园安全和防控准备工作，真正落实学校安全管理主体责任。园区教育局林红梅副局长陪同督查。

从检查来看，总体情况良好，学校基本做到开学前的安全常规工作及疫情防控准备工作，但在细节和落地实施方面还存在一定的问题，主要有：

一、西安交通大学苏州附属中学

1. 保安人员对突发疫情处置及上报流程不清晰；
2. 门卫室未在明显区域张贴疫情防控联络方式及汇报流程图；
3. 门卫缺钢叉1根；
4. 学校后勤人员对防疫物资准备情况了解不清楚；
5. 食堂留存食用油、酱油瓶等未盖盖子，留存的调味品未及时处置；
6. 宿舍单门进出，未在显眼位置放置指示牌，宿管人员安全意识不足。

二、西安交通大学苏州附属初级中学

1. 食堂应急照明灯不能正常工作；
2. 食堂消防栓玻璃有1处破碎；

3. 食堂 1 只灭火箱铁皮生锈；
4. 学生就餐方案还需要进一步优化。



陶旭东一行督查星慧幼儿园



陶旭东一行督查西安交通大学苏州附属中学